


# DINÂMICA 2

## BLOCO TEMÁTICO 1


SANEAMENTO AMBIENTAL  
MEIO AMBIENTE  
HABITAÇÃO  
INFRAESTRUTURA

GRUPO



SUBPREFEITURA  
M'BOI MIRIM

- HABITAÇÃO**
- Área de Risco Hidrológico
  - Área de Risco Geológico
  - Favelas (ZEIS-1)
  - Cortiços, imóveis ociosos, subutilizados (ZEIS-3)
- SANEAMENTO AMBIENTAL**
- Cursos d'água canalizados subterrâneos
  - Área com Ameaça de Inundação
  - Ecoponto
  - Entrega Voluntária
  - Linhas de alta tensão
- MEIO AMBIENTE**
- Parques e UCs Existentes
  - Parques propostos (Mapa 5 PDE)
  - Arborização Viária
- ELEMENTOS DE BASE**
- Metrô: Estação Existente
  - Ônibus: Terminal Existente
  - Limites Municipais
  - Subprefeituras
  - Distritos
  - Quadros
  - Cursos d'água a céu aberto, lagos e reservatório
  - Cemitérios
  - Praças, Largos e Canteiros



\*Área da lazer  
com quadros  
parquinhos...  
(não tem nenhum  
no bairro ou perto).

Regularização fundiária:  
- jardim quarenga  
- sinta moira  
- jardim duquiza  
- jardim são lourenço

+15 dias com  
problema de vazamento  
de água e  
não tem coleta de  
esgoto.  
(quase todos os vizinhos  
do bairro com esgoto  
improvisado indo  
direto para ruína)

Destroçamento  
para uma  
nova ocupação  
(fiscalização)

CORRETO  
PROTEÇÃO DAS  
NASCENTES  
DESÁGUA NO JARDIM

Ponto de  
deparamento  
pontal sobre o  
córrego jaraguá  
(condição  
(SBN)  
Fazenda  
Santa Maria

Duque de  
esgoto irregular  
dentro do  
parque do  
M.Boi Mirim  
(lotamento  
irregular)

Sugestão:  
eco ponto  
(muito descarte  
irregular)